

Опасная продукция в г. Пружаны

Брестской областной инспекцией в результате надзорных мероприятий в торговых объектах в г. Пружаны, были испытаны электроприборы и инструмент электрического российского и китайского производства на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза по требованиям безопасности.

В ходе проверки, в результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории установлено:

- электропаяльники ЭПЦН 80 Вт/ 220В ~ УХЛ 4; ЭПЦН 100 Вт/220В ~ УХЛ 4, производитель ООО «Слюдяная фабрика» г. Белгород, Россия, **не соответствовали требованиям** ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4, 5) не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока (по типу гибкого шнура питания): шнуры в поливинилхлоридной оболочке не должны применяться, если они могут касаться металлических частей с превышением температуры более 75 К, фактически - прибор оснащен шнуром в поливинилхлоридной оболочке, который может касаться металлических частей, имеющих превышение температуры более 75 К ($dT_{изм} = 392$ К);

- аккумуляторный шуруповерт торговой марки «Oasis» модель AS-12V, 12В, 75дБ, изготовитель ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD/ Чжэцзян Сафун Индастриал Ко., Лтд., КНР, не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4), по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы;

- электрический лобзик торговой марки «Oasis», модель LE-65, 650 Вт, 220В/ 50 Гц, производитель: Yongkang Balux Electric Power Tools Co., Ltd/ Юнкан Балукс Электрик Пауэр Тулс Ко., Лтд./КНР, не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы;

- угловая шлифовальная машина торговой марки «Oasis» модель AG-90/125, 900 Вт, 220 В/50 Гц, производитель: Yongkang Balux Electric Power Tools Co., Ltd/ Юнкан Балукс Электрик Пауэр Тулс Ко., Лтд./ КНР, не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статья 4) по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы;

На испытанные электроприборы имелись действующие сертификаты соответствия, однако их наличие фактически не подтвердило соответствие данной продукции требованиям безопасности.

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Проверяемому субъекту выданы запреты на реализацию данной продукции, импортер продукции уведомлен о том, что продукция является опасной, и ее необходимо изъять из всех торговых объектов, в которые он ее поставил.

В ходе проведения мониторинга соблюдения требований

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» в торговом объекте в г. Пружаны при реализации продукции легкой промышленности для детей установлены следующие нарушения:

- туфли летние детские, изготовитель не установлен, не соответствуют п. 3 ст. 6 ТР ТС 007/2011 по требованиям безопасности: имеется открытая пяточная часть (фиксирована ремешком), что не допускается в обуви для детей в возрасте до 3 лет; а также маркировка не содержит информацию о наименовании страны, где изготовлена продукция; наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера; наименовании изделия, дате изготовления, модели и (или) артикуле изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью, что является нарушением требований п. 2, п. 9 ст. 9 ТР ТС 007/2011. Документы о подтверждении соответствия на данную обувь отсутствуют.

По результатам мониторинга запрещена реализация данной обуви.

Инспекция Госстандарта напоминает, что Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещены на официальном сайте Госстандарта.